

APLİKASYON

Cihazı Aç

F1PROG BAS

F1ÖLÇME BAS

İŞ ÜZERİNDE İKEN ENTER BAS

YENİ ÜZERİNDE İKEN ENTER BAS

YENİ İŞ ADI GİR ENTER BAS(NUMERİK YAZMAK İÇİN F1 ALFA BAS

TANIMLAMA,İSİM VE ALET ENTER İLE GEÇ

İŞ ADI AÇILDIKTAN SONRA ESC İLE İŞ AÇMAKTAN ÇIK

F3 SAĞA OKLA PROG GEL

APLİKASYON ÜZERİNDE İKEN ENTER BAS

F4 AŞAĞI OKLA KOORDİNATA GEL ENTERE BAS

EN YAKIN NOKTAYI BUL ? MESAJI ÇIKAR DURULAN NOKTAYA EN YAKIN

APLİKASYON NOKTASINI BULMASINI İSTİYORSAK F4 TAMAM BAS

İSTEDİĞİMİZ BİR NOKTADAN BAŞLAMAK İSTİYORSAK F5 ÇIK BAS

DURULAN NOKTA NO'SUNU GİR ENTER BAS

ALET YÜKSEKLİĞİNİ GİR ENTERE BAS

AÇIKLAMAYI ENTER İLE GEÇEBİLİRSİNİZ.

EĞER HAFIZADA DURULAN NOKTANIN KOORDİNATLARI VAR İSE HAFIZADAN

ALACAK VE SİZE DURULAN NOKTANIN KOORDİNATLARINI SORMAYACAK

.EĞER HAFIZADA GİRDİĞİNİZ DURULAN NOKTANIN KOORDİNATLARI YOKSA

SİZE DURULAN NOKTANIN KOORDİNATLARINI GİRMENİZ İÇİN BİR EKRAN

ÇIKAR.BURDAN DURULAN NOKTANIN KOORDİNATLARINI GİRİNİZ.

DURULAN NOKTAYI GİRDİKTEN SONRA SİZDEN BAKILAN NOKTANIN

NUMARASINI İSTEYECEKTİR.BAKILAN NOKTANIN NUMARASINI VE

REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİNİ GİRDİKTEN SONRA EĞER HAFIZADA GİRDİĞİNİZ

NUMARAYA AİT KOORDİNAT VARSA HAFIZADAN ALIR VE BAKILAN

NOKTAYA BAĞLANMANIZ İÇİN BİR EKRAN ÇIKAR.,EĞER YOKSA BAKILAN

NOKTANIN KOORDİNATLARINI SORAR.KOORDİNATLARI ELLE GİRDİKTEN

SONRA SEMTİ HESAPLAR VE SEMT BAĞLANTISI İÇİN BAKILAN NOKTAYA

BAKMAMIZI SÖYLER. F6 KONTROL TUŞU İLE BAKIŞ YAPTIĞIMIZ NOKTANIN

DOĞRU OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDEBİLİRİZ.KONTROL DOĞRU İSE

ENTER İLE BAĞLANTI YAPILIR VE APLİKASYON EKRANINA GEÇİLİR

APLİKASYON YAPACAĞIMIZ NOKTANIN NUMARASI GİRİLİR.F4 AŞAĞI OK

TUŞUNA BASILIR .REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ GİRİLİR.ENTER BAS VE

APLİKASYON PARAMETRELERİ HESAPLANIR DÖNDÜR ÖNÜNDEKİ AÇI SIFIR

OLANA KADAR CİHAZI KENDİ EKSENİ ETRAFINDA DÖNDÜRÜN SIFIR OLUNCA

PRİZMACI O DOĞRULTUYA GİRECEK F6 ÖLÇ İLE MESAFE OKUNUR İLERİ

ÖNÜNDEKİ DEĞER SIFIR OLAN KADAR PRİZMACI O DOĞRULTUDA HAREKET

EDER.DEĞER ARTI İSE O DOĞRULTUDA İLERLİYECEK DEĞER EKSİ İSE CİHAZA

YAKLAŞACAK APLİKASYON YAPILDIKTAN SONRA ENTER İLE BİR SONRAKİ

NOKTAYA GEÇİLİR..